

ロックインアンプ

NF Synchrotrack LI-575 3台

NF 5610B 1台



2020/8/20

高周波ロックイン：SR844

25kHz~200MHz 高周波・広帯域ロックインアンプ



3台、1台は壊れているようだ。



1

❑ Oscilloscope

- LeCroy 9400 125 MHz
- LeCroy 9314C 400 MHz, 100 MS/s
- LeCroy 9310AM 400 MHz, 100 MS/s
- Gould DSO 630 100 MHz, 100 MS/s



□ LCR Meter

Hioki 3522


3台



□ LTC-21

□ RLM Bridge

電源を入れたことがないので、動作するか不明




□ 高電圧源

KEPCO BOP1000M

2 台

KIKUSUI PAL16-60

1 台



□ 高電圧源

HP E3631A (6 V, 5 A; 25 V, 1A)


1 台

Advantest R6161 (1200 V, 0.12 A)

2 台




□ マグネット電源
HP 6260B 100 A, 10 V 2台



❑ Decade Transformer
型番不明 (下の) 2台
SOSHIN 6415-A

❑ Attenuator
Tamagawa TRA-601D



Thamway
Phase shifter
Attenuator

T072-105AA
U330-1068B

